



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ

Kuva 27. Muutos. Kaksikerroksinen luhtiaitta, joka taloa jaettaessa on muutettu tuparadiksi: rakennusta levennettiin ja se vuorattiin, ikkunat sahattiin seinään ja oviaukot väliseiniin. Näin voitiin tehdä sata vuotta sitten, kun rakentamisen perinne oli ehjä ja tyylikehitys yhtenäinen. Ilmajoki, Mäki-Ranta.

Kuva 28. Usein kuulee sanottavan, että vanhaa ei saa jäljitellä vaan vanhaan liittyvän uuden rakentamisen on oltava sekä tekniikaltaan että muotokieleltään nykyaikaista. Ellei muuta vaadita, voi tulos olla tämän näköinen. Nykyikäisen jatko-osan liittäminen vanhaan taloon vaatii niin taitavaa suunnittelua, että epäonnistuminen on pikemmin sääntö kuin poikkeus. Kuvissa 24 ja 36 nähdään perinteelliseen tapaan laajennettuja taloja.



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ

PANU KAILA: POHJALAINEN TALO

Puurakentamisen asenteelliset haasteet ja esteet

- Ei alueellisia erityishaasteita (paitsi pako pois pikkukaupunki-imagosta)
- Kaupunkikuvallisesti merkittävin rakentaminen kasvavassa kaupungissa yksityisrahoitteista ja grynderivetoista - miksi puurakentaminen ei kiinnosta kiinteistömarkkinoita?
- Modernin puurakentamisen esimerkkien puuttuminen - kaupungin ohjausmahdollisuus?
- Imagotasolla puurakentaminen = perinnerakentaminen



hyvä keskusta-asuminen?




CLICK

"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ KESKUSTAN RAKENNEMALLI 2010 A-KONSULTIT



PUU WOODHOLZBOIS

4/2011



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ



"PUU" 150312 SEINÄJOKI / HJ

YLI-LAUROSELA ILMAJOKI